


# KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

# Installationsanleitung Haken für Kranwaagen

# KERN HFD-A01 / -A02 / -A03

Version 1.0 2018-01 D





### KERN HFD-A01 / -A02 / -A03

Version 1.0 2018-01

### Installationsanleitung Haken

#### Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
	Lieferumfang	
3	Installation	4
4	Regelmäßige Wartung und Instandhaltung	7

#### 1 Allgemeines


Diese Installationsanleitung enthält alle Angaben zur Installation der Haken für die Kranwaagen KERN HFD.

HFD 600K-1 - HFD 1T-4	HFD-A01
HFD 1T-4	TIPD-AUT
HFD 3T-3	HFD-A02
HFD 6T-3 - HFD 10T-3	HFD-A03
HFD 10T-3	

HFD-A0x-IA-d-1810 2

# 2 Lieferumfang

> Haken mit Sicherheitsverschluss




Bolzen und Splint



> Installationsanleitung


#### 3 Installation

1.




HFD-A0x-IA-d-1810 4

2.



#### Nach der Montage überprüfen, ob

- der obere Schraubbolzen vollständig eingedreht und die Mutter über den Splint gesichert ist.
- der untere Bolzen über den Splint gesichert ist.
- **3** die Sicherheitslasche einwandfrei funktioniert



HFD-A0x-IA-d-1810 6

#### 4 Regelmäßige Wartung und Instandhaltung

Die Wartung darf nur von einer Fachkraft mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit Lastanschlagmittel und Kranwaagen durchgeführt werden.

- Die verwendeten Anschlagmittel regelmäßig auf Abnutzung überprüfen, wie z. B. plastische Deformation, mechanische Schäden (Unebenheiten), Kerben, Rillen, Risse, Korrosion und Verdrehungen.
- Die Anbringung der Sicherheitslasche am Haken überprüfen, außerdem auf Mängel und einwandfreie Funktion überprüfen.
- Lastaufnahmemittel, von denen eine Überlastung oder sonstige schädigende Einflüsse bekannt sind, sind von der weiteren Benutzung auszuschließen bzw. erst nach einer Prüfung wieder zu verwenden.

7 HFD-A0x-IA-d-1810